


Art. Nr. 5170 0567


LKZ 41164





(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handlieding voor de montage
(CZ) Montážni návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montazu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrukctiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	695x419x16	1		16	350x140x16	2	
2	695x419x16	1		17	395x140x16	2	
3	1468x420x16	1		18	846x129x16	1	
4	1434x397x16	1		19	849x224x16	1	
5	852x395x16	1		20	1434x60x16	2	
6	270x394x16	1		21	566x372x16	1	
7	619x373x16	1		22	576x497x22	1	
8	389x394x16	1		23	360x223x3	1	
9	214x373x16	1		24	519x360x3	1	
10	396x238x16	1		25	371x360x3	2	
11	350x75x16	2		26	864x401x3	1	
12	350x75x16	2		27	629x288x3	1	
13	247x75x16	1		28	864x226x3	1	
14	543x75x16	1		29	629x288x3	1	
15	350x140x16	2		30	L=617	1	
				31	560x379x4	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	







1




B 000146 15x12 x4

C 000151 8x35 x4

Q 125913 x2

2



I 168849 L350 x2


J 235593 6x8 x4


K 000767 3x13 x2


L 168847 x2


M 235594 6.3x16 x4


3



B


A



A
090913
7x32
x8
B
000146
15x12
x8



16 X2
B
B



15 X2
B
B



A
A
A
A
A
A
A
A
19


4



B


A



A
090913
7x32
x4
B
000146
15x12
x4



12
X2
B



11
X2
B



A
A
A
A
18


5



A



B


A
090913
7x32
x2



B
000146
15x12
x4



C
000151
8x35
x4



B
C
B
C
A
5
A
B
B
C
C



C


6



5



A
5
A


A
090913
7x32
x2



O
156593
x2



P
000762
3.5x13
x4



A



P
P
O
O
O
O

A 090913	7x32	x4
B 000146	15x12	x4
C 000151	8x35	x4













8




B 000146	15x12	x8
C 000151	8x35	x8
R 079485		x1
S 000768	3x16	x1









9






A 090913	7x32	x2
I 166849	L350	x1
J 235593	6x8	x2
K 000767	3x13	x1




10



B 000146 15x12 **x8**

C 000151 8x35 **x16**

11



A 090913 7x32 **x4**

B 000146 15x12 **x4**

C 000151 8x35 **x4**

I 168849 L350 x1


J 235593 6x8 x2


K 000767 3x13 x1


O 156593 x1

P 000762 3.5x13 x2


Q 125913 x2








13




L 168847 x2

N 010942 4x16 x4

14







A 090913 7x32 x8

O 156593 x4


P 000762 3.5x13 x2


15






16







17




18




19




20





21



6
5
7
4
20

22





P
P
AD


P
3.5x13
000762
x16
AC
22x16
230041
x8
AD
113834
x2


1
AC
6
5
AC
AC
7
4
P
P P P
P P
AD
P P
AC
702
2
AC
AC
AC

AC
AC

23




I 168849 L350 x4


J 235593 6x8 x8

K 000767 3x13 x4


24





25



E
100640
20x0.5
x10
AF
238966
inosign
x1
3
2
6
8
4
AF
inosign
5
1
E


26



F
135021
x29
G
062367
x7
H
000759
3x20
x36
H
G
V
F,G
H,G
L1=L2
L2
L1
3
1
F
G
F



3
2
AB


AE



Z
3
26



AE
203320
x2
Z
246506
x1
AA
234677
x1
AB
140903
x1



AB
3
2
Z
8
7
4
Inosign
AE
5
1
AE


Z
AB
AA


28


T
V
U
U
W



T
3
2
4
1



T
155999
x1
U
3.5x16
000754
x2
V
4.5x45
090185
x1
W
8x40
013859
x1

29



Y

3
2
8
4
Inosign
1
Y
31



AE


AE
!


1
AE



Y
203551
x1

30



15
16
16
15
19
12
11
12
11
18


31



D
7x50
101608
x12



D
D
17
D
D
D
D
17
D
D
25
25
19
15


D



D
14
D
D
D
13
24
18
23
11



I
L350
168849
x4
K
3x13
000767
x16



K
K
K
K
25
K
K
17
K
25
K
17
16



K
K
K
K
K
K
13
K
24
K
14
12



K
I



10kg
10kg
3
18
1
19
Inosign




3
18
2
4
5
22
1
19






3
18
2
22
4
5
1
19