



Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
Montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Инструкция по монтажу

JOOST 10602700



LC s.p.a 61030



D

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, Keine Haftung übernehmen!

GB

Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

F

Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné!

I

Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato.

NL

Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.


TR

İlk önce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yanlış montaj yaparsanız bunun sorumlusu biz değildir.















Total Kollis 1 Stuecke
Total colli 1 pieces
Numero total des colis: 1
Colli totali 1
Totaal 1 colli's
Razem sztuk 1
Toplam parçalar 1
количество Всего 1

SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI- обслуживание карт







SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI- обслуживание карт




A  x14	L  4x30 mm. x5
B  8x30 mm. x20	N1  x2
C  ø16 mm. x10	O1  x2
D  x10	P1  x2
E  7x60 mm. x2	P7  x12
F21  Ø 60 mm h 20 mm x5	R  x4
L2  4x16 mm. x4	S7  96 mm. x1
L3  4x18 mm. x36	P  x2
L6  4x25 mm. x2	






1









2





3






4





5





6






7





8



9




10



11

L3
4x18 mm. x24




12

L2
4x16 mm. x4







O1
x2

L6
4x25 mm. x2

S7
96 mm. x1



13



14

