


Maja Drawer 2064226/2064227



D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handleiding voor de montage

cz Montážní navod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions




IT Istruzioni di montaggio

PL Instrukcja montażu

SK Návod na montáž

RO Instructiuni de montaj

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ






Service Dienstverlening Serwis Servis СерВИСНаЯ снуАЖ

Name • Naam • Nazwa • Isim • На3ВаHиe

Nr • No • HoMep

Type • Type • Tip • ТИН




AX1


BX1

CX1

DX2



EX1



FX1



GX3



HX6




IX4



M8X38
J X4



M8X25
K X4




○
L X8




M5X50
M X12




M5X20
N X24




○
O X12











⊕
P X12







□
Q X1











D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach Łącznicowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączzeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő -alkatrészeket a biztonság érdekben.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.