

21.11.2012

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Montageanweisung höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung

FOB_MO_0008

lfd. Nr.



DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1,5-Sitzer med. o.A / 1,5-Sitzer o.A




1,5-Sitzer AL/R med. / 1,5-Sitzer AL/R




1,5-Sitzer ALR med / 1,5-Sitzer ALR




2-Sitzer oA




2-Sitzer AL/R




2-Sitzer ALR




Longchair AL/R



Longchair long AL/R

(A) Höhe 50mm	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	Modellnummer 32740, 32741
						Stand 21.12.2021
Gleiter Werkseitig						Revision 02
						Verfasser IKR



FOB_FU_0643

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie



IT Piedi / Posizione


RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon

 <p>Umbaecke links/rechts</p>	 <p>Hocker medium / Hocker groß</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p>

<p>A Höhe 50mm</p>	<p>B</p>	<p>C</p>	<p>D</p>	<p>E</p>	<p>F</p>	<p>Modellnummer 32740, 32741</p>
						<p>Stand 21.12.2021</p>
<p>Gleiter</p>						<p>Revision 02</p>
<p>Kundenseitig</p>						<p>Verfasser IKR</p>



04.03.2020

Stand

00

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

Ersatzbezug Husse

Bezeichnung

FOB_TD_0051

lfd. Nr.




Die Bezüge können nur chemisch gereinigt werden! Keine Maschinenwäsche!




Pflegeetikett unbedingt beachten


1




2




3




4



5



6



sofa-info.com

