


Montageanleitung | Kundeninformation

Assembly Instructions | Customer information



made in GERMANY

Nachhaltig gefertigt



www.blauer-engel.de/uz38

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS
 Deutschland nachhaltigste Unternehmen im Jahre 2014




BQ
 Bündnis für QUALITÄT



WOODMAX
 Der wohngesunde Frischholz-Werkstoff

D,CH,AT,LU	Wir übernehmen keine Haftung, Garantie und Gewährleistung für Mängel und Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, falscher Montage sowie durch Nichtbeachtung von Montage- und Anwendungshinweisen entstanden sind.
GB,US	We accept no liability and give no guarantee for defects, loss or damage that arise from inappropriate or incorrect use, incorrect or faulty assembly, or failure to comply with assembly and use instructions.
FR,BE,NC	Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie quant aux défauts et aux dommages, résultant d'une utilisation inadéquate, d'un montage incorrect, ainsi que du non-respect des consignes de montage et d'utilisation.
NL	Wij zijn niet aansprakelijk en verlenen geen garantie voor gebreken en schade die terug te voeren zijn op ondeskundig gebruik, verkeerde montage en het negeren van montage- en toepassingsinstructies.
IT	Non ci assumiamo alcuna responsabilità né diamo garanzia per difetti e danni dovuti a uso non conforme alla destinazione, a un montaggio sbagliato, così come alla non osservanza delle indicazioni di montaggio e di applicazione.
SI	Ne prevzemamo odgovornosti in garancije za napake in škode, nastale zaradi neustrezne uporabe, pomanjkljive montaže ter navodil za montažo in uporabo.
XS,HR,BA	Ne preuzimamo odgovornost i jamstvene obveze za nedostatke štete nastale nenamjenskom uporabom, manjkavom montažom kao i neprimjerenom upućenju na montažu i korištenje.
HU	Nem vállalunk felelősséget és szavatosságot olyan hibákért és károkért, amelyek nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, nem megfelelő vagy hibás szerelés, valamint a alkalmazási útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezik.
BG	Не поемаме отговорност за дефекти и повреди, които са възникнали възникнали поради неподходящо или некомпетентно използване, грешен или неправилен монтаж, както и поради неспазване на указанията за монтаж и използване.
CZ,SK	Za vady nebo škody vzniklé v důsledku nevhodného nebo neodborného použití, nesprávné nebo chybné montáže a nedodržení pokynů k montáži a použití nepřebíráme žádné ručení/záruku a neposkytujeme žádné záruční plnění.
SE	Vi övertar inget ansvar och garantianspråk för fel och skador som har uppstått genom felaktig användning, felaktig montering, samt genom att monterings- och användaranvisningar inte beaktas.
RO	Nu ne asumăm nicio răspundere pentru lipsurile și deteriorările care sunt cauzate de utilizarea neconformă, montajul defectuos, precum și din cauza nerespectării indicațiilor de montaj și de utilizare.
ES	No se asume ninguna responsabilidad o garantía por los defectos defectos y daños provocados por un uso inadecuado, por un montaje deficiente o por el incumplimiento de las instrucciones de montaje y aplicación.



Materialnummer
26986.70





Montageanleitungen
M1751
ME431
ME480






1.

M1751_03


rauch




















ABD-FOLIE
147x46



2.



 1	 11	 12 55x16x6		
 18 8x30	 116	 201 4x15	 205 3,5x15	 233 7x50
 249	 259 342x27x9,5	 274	 279	
 296 4,5x50	 534 5,5x8	 568 M4x9	 779 6,5x12	 807 5/8x7,5/20
 1105	 Ks1	 Ks2		
				

1

Bo1

11

So1

So2

So1

Bo1

So2

So1

Bo1

So2

20 Min

2

11

1.

Za

Sb

Za

2.

3.

Sk

4.




Sk

Za


M1751

5.

3 1 201




4 18




M1751

6.

5 233





6 1 779





M1751

7.




M1751

8.




M1751


11 807




12 233





13 233 1 779



14 296




11.




M1751

12.




M1751

13.




18




M1751

14.




20 279 205




M1751

15.

21 568




22 116




M1751

16.

23




24 12




M1751

25

ABD-FOLIE
147x46




1.





2.



2.







26












M1751

26



M1751


ME431_03





1.

ME480_09



rauch



2.







1...2...3...4...X Gr ?




3.

2







1x $\textcircled{Tu}$ = **1x**  $\textcircled{Gr}$ | **2x** $\textcircled{205}$ 
2x $\textcircled{Tu}$ = **2x**  $\textcircled{Gr}$ | **4x** $\textcircled{205}$ 
3x $\textcircled{Tu}$ = **3x**  $\textcircled{Gr}$ | **6x** $\textcircled{205}$ 
 ...



ME480



4.

1




ME480

2



1.




1x $\textcircled{Tu}$ = 1x $\textcircled{Gr}$ | 2x $\textcircled{205}$


2x $\textcircled{Tu}$ = 2x $\textcircled{Gr}$ | 4x $\textcircled{205}$

3x $\textcircled{Tu}$ = 3x $\textcircled{Gr}$ | 6x $\textcircled{205}$



...







3



7.





4





8.


5

1x $\textcircled{Tu}$ = 1x $\textcircled{64}$ 



1x $\textcircled{Tu}$ = 2x $\textcircled{202}$ 

2x $\textcircled{Tu}$ = 4x $\textcircled{202}$ 

3x $\textcircled{Tu}$ = 6x $\textcircled{202}$ 

⋮

